

badkarsblandare

## westerbergs surf

Tillverkad av mässing, ytbehandlad med krom.  
Totalhöjd 1104 mm.


**Art. nr. 20060171** surf badkarsblandare

### vattentryck


Min: 0,5 Bar Max: 10 Bar, provtryck: 16 Bar

### bra att veta

Blandaren får inte skruvas fast direkt i golvet då detta gör att tätskiktet bryts. Blandaren får endast monteras på en uppbyggd plåtå, se illustration nedan.



**ALT. 1**




**ALT. 2**

### installation

Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln under installationen! Skruva fast blandarens bottenplatta i den uppbyggda plåtå och anslut de inkommande rören. OBS att anslutningen skall vara tillgänglig efter installation. Anslut varmvatten på vänster sida och kallvatten på höger sida (sett från användaren). Montera på ståndarrören och dra åt muttrarna. Skruva fast duschslangen under pipen och häng handduschen i sin hållare.

### underhåll, rengöring och skötsel

Den keramiska insatsen är självmörjande och underhållsfri. Tillsätt aldrig något fett, silicon eller liknande i insatsen. Vid eventuella fel skall alltid insatsen bytas ut. Strålsamlaren bör lossas och rengöras med jämna mellanrum. Placera den i ättikslösning över natten. Använd en mjuk trasa för att torka rent utsidan



av blandaren. Tillsätt eventuellt tvållösning, då undviker man kalkfläckar från vattnet. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller liknande produkter som kan repa ytan. Svåra kalkfläckar tages bort med ättika.

#### åtgärder vid eventuellt läckage

- Stäng av huvudvattenkranen så blandaren inte står under tryck.
- Skruva loss handtaget.
- Skruva loss kåpan och skruva av insatsen och lyft ut den.
- Kontrollera att packningen under insatsen är oskadad och fri från smuts och på plats.
- Rengör hålet där insatsen sitter. I de flesta fall räcker denna åtgärd. Montera tillbaka insatsen.
- Testa om läckaget upphört genom att vrida på huvudvattenkranen.
- Läcker kranen fortfarande - ring Westerbergs serviceavdelning för åtgärd.